

◎ 模型製作工廠安全工作守則

一、個人行為方面：

1. 禁止在工廠中喧嘩。
2. 禁止在工廠中拋擲器物。
3. 禁止在工廠中抽煙。
4. 禁止在工廠中爭先恐後。
5. 禁止將銳利的刀具放在口袋裡。
6. 禁止在工廠食用飲料及食物。

二、服飾方面：

1. 工作中應配戴個人防護器具。
2. 禁止赤膊、赤腳及穿著拖鞋。
3. 操作轉動之機器時，勿戴手套。
4. 工作中禁止結領帶，亦不可戴項鍊、戒指。
5. 禁止穿著寬鬆的衣服。

三、機器方面：

1. 禁止將機器防護設備拆下或使其失去作用。
2. 別人使用機器時，不得任意進入安全線內。
3. 禁止使用老師還未教導如何使用之機器。
4. 確遵機器的正確操作方法操作機器。

四、工具方面：

1. 禁止使用規格不符的工具。
2. 禁止各式工具互相代替使用，確遵工具使用規則。
3. 不要使用刀刃有缺口破損或不銳利的刀具。

4. 應以正確的操作方法使用手工具。

5. 隨時保持工作檯面整潔，禁止將工具堆積在工作檯。

五、電器設備方面：

1. 開啟電源時，須先檢查有無漏電情形。
2. 動力路線如有漏電，應立即關閉開關。
3. 所有開關、插座，均應裝置妥善，方能使用。
4. 停工時，須將機器開關關閉後再離開。

六、有機溶劑及易燃物方面：

1. 有機溶劑及易燃物使用完畢，應立即清理乾淨。
2. 有機溶劑及易燃之氣體及液體，應放置於安全處所。
3. 使用有物質危害標示之有機溶劑。
4. 在有機溶劑及易燃物品的周圍嚴禁煙火。

七、工廠管理方面：

1. 保持走道的清潔，不可堆積雜物。
2. 保持工廠通風良好，光線充足。
3. 消防設備，應在規定時間內檢查。
4. 材料的儲存，必須排放合適整齊。

八、其它方面：

1. 急救箱與滅火器應經常檢查及補充。
2. 受傷流血時應設法馬上止血。
3. 不可使用膠布貼於受傷的傷口。
4. 輕微傷害可用急救箱作處理或至衛保組由專業人員處理。
5. 發生嚴重傷害時立即報告老師或用緊急聯絡做緊急處理。